Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Service d'accréditation suisse SAS

Registre STS — Numéro d'accréditation : STS 0648

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

Le Labo AE SA
Ch. du Pont-du-Centenaire 109C
1228 Plan-les-Ouates

Responsable : M. Dr Ari Setyan
Responsable SM : M. Dr Ari Setyan
Téléphone : +41 22 880 03 20
E-Mail : ari.setyan@lelabo-ae.ch
Internet : www.lelabo-ae.ch

Première accréditation : 17.11.2017

Accréditation actuelle : 17.11.2022 au 16.11.2027

Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 27.01.2025

Laboratoire d'essais pour les analyses d'amiante et de PCB dans les matériaux de construction et dans l'air

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)
	Microscopie Electronique à Balayage associée à la microanalyse par Energie Dispersive de rayons X (MEB-EDX)	
Air	Détermination et comptage de fibres d'amiante	Norme VDI 3492 modifiée Proc. interne REA-ANA-PROC-01
Poussières	Détermination et comptage de fibres d'amiante	Norme ISO 16000-27 modifiée Proc. interne REA-ANA-PROC-07
	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	
Matériaux	Détermination de la présence de fibres et du type d'amiante	Norme HSG 248 modifiée Proc. interne REA-ANA-PROC-02
	Chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS/MS)	
Air (PUF)	Polychlorobiphényle (PCB)	EPA Method TO-10A modifiée Proc. Interne REA-ANA-PROC-06

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741

Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0648

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)
Matériaux	Polychlorobiphényle (PCB)	Norme ISO 13876 modifiée Proc. Interne REA-ANA-PROC-04
Air-Matériaux	Identification des Aroclor	Norme EPA 8082A Proc. Internes REA-ANA-PROC-04 et REA-ANA-PROC-06

Abréviation	Signification
EPA	U.S. Environmental Protection Agency
HSG	Health and Safety Guidance
HSG248	Asbestos: The analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures
PUF	Mousse de polyuréthane
VDI	Verein Deutscher Ingenieure

* / * / * / * / *

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741